

Terosept
Система

Очистки кондиционеров —

Сделано профессионалами
для профессионалов

Чистит просто
и быстро



Henkel



Причиной вирусных заболеваний, аллергии, неприятного запаха в салоне автомобиля, а также его недостаточного охлаждения чаще всего является загрязненная система кондиционирования воздуха.

Почему следует очищать систему кондиционирования салона?

- ▶ Поступающий из вне воздух охлаждается в испарителе - центральной части системы кондиционирования. При прохождении потока воздуха через испаритель, влага, содержащаяся в воздухе, скапливается на испарителе, что создает благоприятные условия для размножения различных бактерий и грибков, вызывающих серьезные вирусные заболевания.
- ▶ Накапливающиеся микробы и грибки, а также влага является причиной неприятного запаха в салоне, а также приводит к аллергическим реакциям.
- ▶ Замены салонного фильтра недостаточно: он загрязняется и пропускает пыль уже после 6-ти месяцев эксплуатации.

Обработав на сервисных станциях вашу систему кондиционирования салона с помощью очистителя Теросепт, вы сможете избавиться от этих проблем.

Очиститель кондиционера Теросепт:

- ▶ Эффективно очищает и дезинфицирует поверхность испарителя и воздуховодов.
- ▶ Уничтожает бактерии быстро и без остатков, а также предотвращает появление новых бактерий на период до 1 года.
- ▶ Способствует устраниению неприятного запаха.
- ▶ Не токсичен, не содержит растворителей, не вызывает аллергических реакций.
- ▶ Улучшает эффективность охлаждения салона автомобиля.

Узнать адреса технических центров, в которых Вы сможете провести очистку кондиционера и получить более подробную информацию об услуге, Вы сможете, посетив сайты: www.loctite.ru; www.loctite.su



ООО «Хенкель Рус»

107045, Россия, Москва, Колокольников пер., 11

Тел. /факс: (495) 745-55-88 / 745-55-89

www.henkel.ru; www.loctite.ru; www.loctite.su; e-mail: msk.henkel-technologies@henkel.com

